TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co.KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Erstellungsdatum	21.10.2024
Protokollnummer	**36561970**
Besichtigungsdatum	21.10.2024
Anlieferungsdatum	21.10.2024

Auto Plus

Skoda OCTAVIA Combi
Auftragsnummer: 802.0088.491

FIN: TMBJG7NX7MY015424
Kennzeichen: DZ-TP 118

Fahrzeugdaten

Laufleistung	222.783 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	23.09.2020	HU	10/2025
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	85
Lackierung	Blau	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Dunkelgrau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	06/2024, 210.248 km	Restlauf bis Service	17.500 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R17 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4 / 5 mm
2.	205/55 R17 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	7 mm
	205/55 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5 mm

Serienausstattung

Ablagen Vier Dachhaltegriffe, hinten mit Kleiderhaken Warnwestenfach in den Türen Regenschirm- und Besenfächer in den Vordertüren Ablagefächer in den vorderen Türverkleidungen mit 1,0l-Flaschenhalter Ablagefächer in den hinteren Türverkleidungen mit 0 5l-Flaschenhalter Tickethalter an der Windschutzscheibe Kleiderhaken an den B-Säulen Becherhalter in der Mittelkonsole vorn Taschen an der Rückseiten der Vordersitze inklusive Smartphonetaschen Ablagefächer in den Türen mit Flizauskleidung

Airbag, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag abschaltbar

Airbag, Fahrer-Knieairbag

Airbag, Kopfairbags

Airbag, Seitenairbags vorne

Antiblockiersystem (ABS)

Antriebsschlupfregelung (ASR)

Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug

Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite)

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel mit Memoryfunktion Boardingspots in den Außenspiegel sowie Memoryfunktion und Spiegelabsenkung

Außenspiegel, elektrisch anklappbar

Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter

Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion

Bremsassistent, hydraulisch (HBA)

Dachhimmel in Grau

Dachreling, eloxiert

Dieselpartikelfilter

Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2"

Drehzahlmesser

Dritte Bremsleuchte

Elektronische Parkbremse

Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+)

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Fahrlichtassistent - Coming-Home / Leaving-Home-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung

Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung

Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)

Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe

Getönte Scheiben

Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung

Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern

Heckscheibe beheizbar

Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage

Innenspiegel automatisch abblendend Automatische Innenspiegelabblendung und Feutigkeitssensor im Innenraum

ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung

KESSY (Schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System)

Kindersicherung an den hinteren Türen

Kindersicherung elektronisch

Klimaanlage Climatronic (2-Zonen) - vollautomatisch, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar und Antialergenfilter & Aktivkohlefilter - Klimatisierbares und beleuchtetes Handschuhfach

Kofferraumabdeckung, herausnehmbar

Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar

Serienausstattung
Lackierung: Uni
LED - Heckleuchten
LED Nebelscheinwerfer
LED-Ambientebeleuchtung Armaturentafel, Dekorleisten und Fußraum mit auswählbaren Farbklima, Leselampen und Türgriffe mit LED-Beleuchtung im Innenraum sowie Logo-Projektor außen.
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum
Lenkrad: höhen-und längeneinstellbar
Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten - Lederlenkrad sowie Schalthebel mit Lederelementen - Infotainment- sowie Fahrerassistenzsystembedienung
Leuchtweitenregulierung manuell
Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
Motorschleppmomentregelung (MSR)
Navigationssystem Columbus mit kapazitivem 10"-Farbdisplay
Parksensoren vorn und hinten
Polster: Stoff
Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn
Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
Radiozubehör: Sprachbedienung
Regensensor
Reifendrucküberwachung
Reifenmobilitätsset -Reifenpannenspray inkl. Kompressor
Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO 7J x 17, ET 46 mit Reifen 205/55 R17
Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte - Drei Dreipunkt-Sicherheitsgurte hinten
Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn
Sitze: Beheizbare Vordersitze
Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion
Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz inkl. Lendenwirbelstützen
Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar
SKODA Care Connect SOS-Notruffunktion (eCall inklusive automatischer Aktivierung bei einem Unfall mit Airbagauslösung) Mobilitätsservice (Verbindungsmöglichkeit zur schnellen Hilfe im Pannenfall) Informationsservice (Verbindungsmöglichkeit zur Hotline für alle Fragen rund um Fahrzeugfunktionen) Kostenloser Fahrzeugfernzugriff für 1 Jahr (Remote Access) mit Zugriffsmöglichkeit auf Fahrzeugdaten und -funktionen via Smartphone, z. B. Parkposition, Warnblinkanlage einschalten, aktueller Status der Tankfüllung
SKODA Infotainment Online - Online-Kartenupdates für die Navigation - Anzeige von Wetterdaten, Nachrichten, Schlagzeilen-Tankstellen- und Parkplatzsuche
Speedlimiter
Spurhalteassistent (Lane Assist)
Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner
Steckdose 12-V im Kofferraum
Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne)
Telefon: SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto)
Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay
Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth
Verzurrösen im Kofferraum

Serienausstattung

Wegfahrsperre

Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Gepäcknetztrennwand

Paket: Licht - Abbiegelicht im Nebelscheinwerfer - Scheinwerferreinigungsanlage - Fernlichtassistent - LED - Ambientebeleuchtung

Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Gasdruckdämpfer - defekt - erneuern
2	Motor	Schlauch Turbolader - Marderschaden - erneuern
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Abbildung 1: Schräg hinten

Abbildung 2: Schräg hinten

Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges

Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 2: Motor: Schlauch Turbolader - Marderschaden - erneuern

Beschädigung 2: Motor: Schlauch Turbolader - Marderschaden - erneuern

Beschädigung 2: Motor: Schlauch Turbolader - Marderschaden - erneuern

Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren