

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Mercedes	Schaltgetriebe	Automatik
Modell	E200	Kraftstoffart	Diesel
Version	E200	Kilometerstand (km)	142.684
Fahrgestellnummer (FIN)	W1K2130121B021176	Erstzulassungsdatum	23.02.2022

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar
----------------------	-----------------------------



Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2 Außenschweller links	Delle(n)	Kaltdrücken
3 Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
4 Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
5 Motorhaube	Kratzer	Lackieren
6 Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren


Damages

Nicht akzeptabel



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute





2 | Outer sill L

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair



3 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Replace





4 | Bumper F

Damage type

Deformed / Strained

Repair mode

Replace and paint



5 | Bonnet

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Paint



6 | Bumper R

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace and paint

Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden
Anzahl Kopfstützen	5	Typ Kofferraumabdeckung	Nicht anwendbar

Bereifung



Montierte Reifen











Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Bridgestone	5,0 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Bridgestone	5,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Bridgestone	4,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Bridgestone	4,0 mm

Nicht montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
-	Winter	Aluminium	225/55 R 17 101 V	Semperit	6,0 mm
-	Winter	Aluminium	225/55 R 17 101 V	Semperit	5,0 mm
-	Winter	Aluminium	225/55 R 17 101 V	Semperit	5,0 mm
-	Winter	Aluminium	225/55 R 17 101 V	Semperit	5,0 mm

Commercial photos







Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.