

Fahrzeuginformationen

Hersteller	VW	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Modell	Golf	Kraftstoffart	Diesel
Version	Kombi 2,0TDI 85kw	Kilometerstand (km)	184.294
Fahrgestellnummer (FIN)	WVWZZZAUZKP562282	Erstzulassungsdatum	05.04.2019

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------



Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Ersetzen
2 Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4 Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
5 Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Ersetzen
6 Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
7 Heckklappe	Korrosion	Instandsetzen + lackieren



Schäden

Nicht akzeptabel



1 | Außenspiegel Gehäuse links

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Ersetzen



2 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Reparaturmethode	Lackieren



3 | Stoßfänger vorne

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Lackieren

Kommentare: Steinschlag



4 | Windschutzscheibe

Schadensart

Steinschlag

Reparaturmethode

Ersetzen

Kommentare: Rissbildung



5 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Ersetzen



6 | Heckklappenverkleidung

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Smart Repair



7 | Heckklappe

Schadensart

Korrosion

Reparaturmethode

Instandsetzen + lackieren

Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt

2 Typ des Notfallwerkzeugs

Reparatursatz vorhanden

Anzahl Kopfstützen

5 Typ Kofferraumabdeckung

Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden

Bereifung



Montierte Reifen




















Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Continental	6,0 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Continental	6,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Continental	3,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Continental	3,0 mm



Nicht montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
-	Winter	Aluminium	195/65 R 15 91 T	Sonstige	0,0 mm
-	Winter	Aluminium	195/65 R 15 91 T	Sonstige	0,0 mm
-	Winter	Aluminium	195/65 R 15 91 T	Sonstige	5,0 mm
-	Winter	Aluminium	195/65 R 15 91 T	Sonstige	5,0 mm

Fahrzeugbilder







Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.