

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Audi	Schaltgetriebe	Automatik
Modell	A4	Kraftstoffart	Diesel
Version	Kombi	Kilometerstand (km)	206.951
Fahrgestellnummer (FIN)	WAUZZZF46KA020422	Erstzulassungsdatum	15.01.2019

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp Anhängerkupplung schwenkbar




Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2 Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3 Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren


Schäden

Nicht akzeptabel




1 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren



2 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Reparaturmethode	Lackieren



3 | Stoßfänger hinten

Schadensart

Deformiert

Reparaturmethode

Ersetzen und lackieren

Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt

2 Typ des Notfallwerkzeugs

Ersatzrad vorhanden

Anzahl Kopfstützen

5 Typ Kofferraumabdeckung

Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden

Bereifung

Montierte Reifen












Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 W	Michelin	3,0 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 W	Michelin	3,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 W	Michelin	3,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 W	Michelin	3,0 mm

Nicht montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
-	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	Goodyear	6,0 mm
-	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	Goodyear	6,0 mm
-	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	Goodyear	7,0 mm
-	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	Goodyear	7,0 mm

Fahrzeugbilder







Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.