

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Skoda	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Modell	Octavia	Kraftstoffart	Diesel
Version	Kombi 1,6TDI 85kw	Kilometerstand (km)	207.560
Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJG7NE2L0075431	Erstzulassungsdatum	12.12.2019

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------



Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2 Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3 Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
4 Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Ersetzen
5 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren


Schäden

Nicht akzeptabel





1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Reparaturmethode	Ausführen
Kommentare: Vordere Bremsscheiben	





2 | Tür hinten links

Schadensart	Delle(n)
Reparaturmethode	Kaltdrücken



3 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Reparaturmethode	Lackieren



4 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Ersetzen



5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren



Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden
Anzahl Kopfstützen	5	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden

Bereifung










Montierte Reifen


Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	Goodyear	6,0 mm
Vorne	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	Goodyear	6,0 mm
Hinten	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	Goodyear	7,0 mm
Hinten	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	Goodyear	7,0 mm

Nicht montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
-	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Continental	3,0 mm
-	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Continental	3,0 mm
-	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Continental	4,0 mm
-	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Continental	4,0 mm

Fahrzeugbilder





Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.