

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Skoda	Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJG7NXXMY043430
Modell	Octavia	Erstzulassungsdatum	03.11.2020
Kilometerstand (km)	202.954	Schaltgetriebe	MAN 6 VIT
Kennzeichen	G-566UP	Kraftstoffart	Diesel



Dokumente und Wartung

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar
----------------------	-----------------------------

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
5 Alufelge hinten links	Kein Originalteil	Ersetzen
6 Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7 Außenspiegel Gehäuse rechts	Gebrochen	Ersetzen
8 Dachholm rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
9 Stoßfängerzierblende hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Ersetzen

Innenraum

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
2 Innenraum	Chemische Verunreinigung	Chemische Reinigung
3 Bodenteppich	Verbrannt	Ersetzen
4 Sitzbezug vorne links	Loch	Ersetzen

Fehlteile

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen


Damages

Exterieur



5 | Alloy rim RL

Damage type	Not original part
Repair mode	Replace
Comments: 4x Narbe Deckel fehlt	



6 | Wing FR

Damage type

Dent(s) and scratch(es)

Repair mode

Repair and paint (complete)

Comments: auf Kante



7 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type

Broken

Repair mode

Replace

Comments: deformiert



8 | Roof pillar R

Damage type

Dent(s) and scratch(es)

Repair mode

Repair and paint (complete)



9 | Bumper moulding R

Damage type	Bad repair
Repair mode	Replace

Comments: falscher Spoilerblende (AHV nicht ausklappbar)

Innenraum



2 | Interior

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Chemical cleaning

Comments: Raucher Fahrzeug Ozonbehandlung



3 | Floor covering


Damage type	Burned
Repair mode	Replace



4 | Seat cover FL


Damage type	Hole
Repair mode	Replace

Comments: 2 Teile





Fehlteile



1 | User's manual

Damage type	Missing
Repair mode	Replace

Prüfungen und Datenfelder




Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0
Anzahl Schlüssel gesamt	2	Typ des Notfallwerkzeugs	Ersatzrad vorhanden
Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden		








Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	Semperit	6,9 mm
Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	Semperit	6,4 mm
Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Dunlop	5,7 mm
Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Dunlop	5,6 mm

Commercial photos





HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.