

Mercedes-Benz C 180 d
Auftragsnummer: 570.0061.656

FIN: W1K2052001F988980
Kennzeichen: B-KJ 2724



Fahrzeugdaten

Laufleistung	111.291 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	09.12.2019	HU	01/2027
Leistung	90 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.597 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung	12/2025, 99.691 km	Restlauf bis Service	109 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4 / 4 mm
2.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4 / 4 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

Elektr. Seitenspiegel

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Gepäckraumabtrennung

Innenspiegel autom. abblendend

Isofix

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Notrufsystem

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Wartungsnachweise digitaler Nachweis / vollständig

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum

Mercedes-Benz			
Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Autodienst Hoppegarten GmbH Neuer Hönower Weg 3 Hoppegarten	Datum Laufleistung Service	12.12.2025 99691 km Service B
Mercedes-Benz	Autodienst Hoppegarten GmbH Neuer Hönower Weg 3 Hoppegarten	Datum Laufleistung Service	09.01.2025 80167 km Service A
Mercedes-Benz	Autodienst Hoppegarten GmbH Neuer Hönower Weg 3 Hoppegarten	Datum Laufleistung Service	24.01.2024 62026 km Service B
Mercedes-Benz	Autodienst Hoppegarten GmbH Neuer Hönower Weg 3 Hoppegarten	Datum Laufleistung Service	30.12.2022 42272 km Service A
Mercedes-Benz	Autodienst Hoppegarten GmbH Neuer Hönower Weg 3 Hoppegarten	Datum Laufleistung Service	27.12.2021 24323 km Service B
Mercedes-Benz	Autodienst Hoppegarten GmbH Neuer Hönower Weg 3 Hoppegarten	Datum Laufleistung Service	15.12.2020 12563 km Service A

Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges