

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	2BU3750	VIN:	TMBJG7NX0MY174057
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-09-14
Platnost tech. kont. do:	2027-09-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	319005 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Flouščka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 304 µm; LP blatník 217 µm; LP dveře 143 µm; LZ dveře 135 µm; LZ bok 127 µm; Z víko 133 µm; PZ bok 223 µm; PZ dveře 421 µm; PP dveře 259 µm; PP blatník 132 µm; Střecha 123 µm;

VÝBAVA VOZIDLA


Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Swing s Touchscreen, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volící páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příc. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklap., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení regist. značky LED, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., příhrádka odkl. pro deštník, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), sloupky řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), svítlny za. LED, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo spolujezdce, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a klíčky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadel/ložný

Speciální výbava: odblokování sedadla. opěradlo sedadla za. v prostor zavazadel. rezervní kolo jako nouzové kolo, sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), speciální lakování bílá Candy uni, světlomet mlhový LED, Tažné zařízení (otoč.koule)(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), vyhřív. sedadla vpředu, Wireless SmartLink, zamykání centr. / startovací systém Kessy-Go, zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	205/60 R 16	Letní	7
Pneu PP	Barum	205/60 R 16	Letní	7
Pneu LZ	Barum	205/60 R 16	Letní	7
Pneu PZ	Barum	205/60 R 16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		7

Datum ukončení:
2026-08-12
Datum tisku: 2026-08-14



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Střecha	Koroze	Lakovat
3	Přední nárazník	Deformace	Opravit
4	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
5	Rám LP dveří	Jamka	Opravit
6	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
7	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
8	Volant	Opotřebení	Vyměnit
9	Ovládací tlačítko parkovací brzdy	Opotřebení	Vyměnit
10	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
11	Hluková izolace víka motoru	Opotřebení	Vyměnit
12	Koberec přední	Opotřebení	Vyměnit
13	Těsnění LP dveří	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
14	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
15	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
16	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čistění
Poznámka: Odstranit náletovou korozi a asfalt z karoserie.			

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Informace o vozidle (VIN)
VIN: TMBJG7NX0MY174057
Datum předání vozidla: 16. 9. 2021

Partner SKODA
Porsche Brno
Řipská 13a
627 00 Brno
Tel.: 548 421 111
www.porsche-brno.cz

Podpis a podpis prodávajícího
Podpis zákazníka: [Signature]
Podpis prodávajícího: [Signature]

Varianty předepsaného servisu
☐ Standard
☐ Plus
☐ 5 let, max. 60 000 km
☐ 5 let, max. 100 000 km
☐ 5 let, max. 150 000 km

Má vůz prodávajícího záruku?
☐ ANO
☒ NE
 Limit SKODA-prodávajícího záruky: [blank]
 Rok: [blank]
 nebo
 km: [blank]
 resp.
 mil: [blank]
 * Podle toho, co nastane dříve.

Majitelé vozů
 1. majitel vozů
 Tento vůz s registrační značkou: [blank]
 paní (Titul, jméno / příjmení): [blank]
 Adresa: [blank]
 Telefon: [blank]
 Partner SKODA: [blank]

2. majitel vozů
 Tento vůz s registrační značkou: [blank]
 paní (Titul, jméno / příjmení): [blank]
 Adresa: [blank]
 Telefon: [blank]
 Partner SKODA: [blank]

Servisní technici
 Servisní technik: [blank]
 Telefon: 548 421 411

Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít




Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Střecha - Koroze**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Přední nárazník - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Rám LP dveří - Jamka**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



6 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Potah opěradla sedadla řidiče - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Volant - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



9 Ovládací tlačítko parkovací brzdy - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 10** **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 11** **Hluková izolace víka motoru - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Koberec přední - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Těsnění LP dveří - Opotřebení**

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



14 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**

Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



16 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka: Odstranit náletovou korozi a asfalt z karoserie.