

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	1BY4729	VIN:	TMBJJ6NJ0JZ096201
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi	Provedení:	1.4 TDI EU6, Ambition Green tec
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1422
Maximální výkon (kW):	66	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2018-02-14
Platnost tech. kont. do:	2028-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	168266 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Flouščka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 118 µm; LP blatník 124 µm; LP dveře 132 µm; LZ dveře 134 µm; LZ bok 131 µm; Z víko 151 µm; PZ bok 129 µm; PZ dveře 137 µm; PP dveře 130 µm; PP blatník 128 µm; Střecha 132 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audiosystém Blues (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), audiosystém Blues (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, elektron. příc. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za skláp. 1/3-2/3, motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF, mřížka chladiče s okraj chrom., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Chrom, paket Funkce, paket Výbavy: Green tec, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 5-rychl., příprava rádia, 4 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, schránka na brýle, schránka odkl./příruční pod sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškově nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet mlhový, uchycení Isofix pro dětská sedadla, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční, ukazatel teploty vněj., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava: nosič střech. podél., paket Výbavy: Plus(klimatizace, držadlo řadící/volící páky kůže, madlo ruční páky brzdy kůže, volant (kůže - 3-paprsky)), potah sedadla / čalounění: látka Ambition červená, rezervní kolo jako nouzové kolo, speciální lakování bílá Candy uni, spouštěč okna el. za., Tažné zařízení (odním.koule), trysky oštríkovací skla vyhř., zařízení park. za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřík. zařiz.)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	175/70 R 14	Zimní	3
Pneu PP	Continental	175/70 R 14	Zimní	3
Pneu LZ	Continental	175/70 R 14	Zimní	6
Pneu PZ	Continental	175/70 R 14	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	185/60 R 15		3


POZNÁMKA

Zavada turbodmychadla.

Datum ukončení:

2026-08-12

Datum tisku: 2026-08-13



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Bočnice zadní levá	Škrábance	Lakovat
4	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
5	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
6	Blatník přední levý	Deformace	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
7	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
8	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
9	Zadní opěrky hlavy - 2ks	Chybí	Doplnit/dodat
Ostatní			
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
11	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
12	Servisní prohlídka	Chybí	Provést
13	Interiér	Znečištěno	Čištění
14	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



3 Bočnice zadní levá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



6 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 8 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 **Zadní opěrky hlavy - 2ks - Chybí**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:



- 10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



- 12 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Provést

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14