

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3

643 00 Brno – Chřovice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AP6059	VIN:	WDD2470121J036269
Model vozidla:	Mercedes-Benz Třída B	Provedení:	B 200 d EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1950
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Červená
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2019-05-22
Platnost tech. kont. do:	2027-05-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	160303 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 119 µm; LP blatník 121 µm; LP dveře 123 µm; LZ dveře 115 µm; LZ bok 104 µm; Z víko 101 µm; PZ bok 112 µm; PZ dveře 119 µm; PP dveře 118 µm; PP blatník 116 µm; Střeška 106 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. (Sidebag) vpředu, airbag hlavový (airbag okenní), airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, karoserie: 5-dv., Keyless Go startovací systém, klimatizace autom. (Thermatic), komunikační modul (LTE) příprava Mercedes me connect, kontr. systém tlaku v pneu, Mercedes-Benz tíšňové volání, monitorování vozu (satelitní systém vyhledávání vozidel), motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT, multimediální systém MBUX (digitální multimediální systém), ocelové ráfky 6,5x16, opěradlo sedadla za. dělený / skláp., opěrka ruky stř. za., paket Světelnost a Viditelnost, paket Základ(dveře za. výklop. s automat. systém otvírání a zavírání), pneu opr. sada (Tirefit), podvozek Komfort (Agility Control), Pomocný systém řidiče: Agility Select / Dynamic Select (přepínač jízdního režimu), Pomocný systém řidiče: aktivní asistent brzdový, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu, Pomocný systém řidiče: asistent omezení rychlosti, Pomocný systém řidiče: dopravní informační systém Live Traffic, potah sedadla / čalounění: látka / imitace kůže Artico, potah střechy vnitř. látka, protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 8-stupňů - převodovka se zdvojenou spojkou DCT, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle v obložení stropu integr., servofřízení, Setup vozidla (služby online / Apps), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, světlo denní potkáv. LED, tempomat, USB propojení vzadu, zásuvka (12V-zásuvka) v sedadlo zad. nouz., úroveň výbavy a designu Style(paket Komfortní sedadlo, práh boč. barva vozidla, vybavení interiéru: díly ozd. elipsový vzhled, komfortní sedadla vpředu, síť / kapsa odkl. na opěradlo sedadla př., držák nápojů vpředu (dvojitý), volant (kůže), volant (Sport) s multifunkce)

Speciální výbava: DAB-Tuner (rádiový příjem digitální), digitální display přístrojů, indukční nabíječka pro Smartphone, paket Parkování(Pomocný systém řidiče: aktivní asistent park., kamera zpětná), paket Zrcátko(zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj./vni. s ztmavování automat.), skla boč. za. a zadní sklo tón., Smartphone integr., Sound systém, světlomet LED High Performance, systém navigač. navigace s pevným diskem, vyhřív. sedadla vpředu


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PP	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

Datum ukončení:

2026-08-12

Datum tisku: 2026-08-13



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
4	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
5	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
6	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
7	B sloupek levý - spodní část	Škrábance	Lakovat
8	C sloupek levý - spodní část	Škrábance	Lakovat
9	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
11	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



- 4 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 B sloupek levý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



- 8 C sloupek levý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka: