

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AM7768	VIN:	WVGZZZ1TZW020318
Model vozidla:	Volkswagen Touran	Provedení:	2.0 TDI BMT/Start-Stop EU6d, Highline
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-01-28
Platnost tech. kont. do:	2026-12-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	226642 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Flouščka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 149 µm; LP blatník 129 µm; LP dveře 124 µm; LZ dveře 123 µm; LZ bok 111 µm; Z víko 118 µm; PZ bok 109 µm; PZ dveře 158 µm; PP dveře 116 µm; PP blatník 119 µm; Střecha 121 µm;

VÝBAVA VOZIDLA


Standardní výbava: 2.f. sedadla jednotlivá sedadla a opěrky loketní (3 místa k sezení), airbag boč. vpředu s airbag hlav.-jednotka, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Ready 2 Discover (včetně Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)(antenní diversita), audiosystém: příprava pro pozdější aktivace navigační funkce Discover Media, brzda park. el., clony sluneč. s zrcátko (osvět.), dno zavaz. prostoru výškové nastav., druh pohonu: pohon př., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), karoserie: 4-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampičky na čtení vpředu a za. LED, lišty chrom. na boční skla, lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby příprava We Connect a We Connect Plus, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, mřížka chladiče černá s lišty chrom., nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, s lišta chrom. vpředu, obložení stropu látka, šedá, opěradlo sedadla vpředu vpravo sklop., opěrka ruky stř. vpředu výškové/podélné stavitelný, opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení Ambiente, osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadel, prostoru, osvětlení zavazadel, prostoru dodateč., podlaha ložného prostoru variabilní a výměnný, pojistka zámku dv. dětská v kabina, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s systém pozorování okolí (Front assist, do 210 km/h)(omezovač rychlosti, Pomocný systém řidiče: funkce nouzové brzdy City), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City(Pomocný systém řidiče: funkce nouzové brzdy City), potah sedadla / čalounění: látka / Mikrovlákno ArtVelours, prosklení za. tón. (65 %), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pás bezpeč. 3-bodový za. střed. pásy bezpeč. vpředu s předpínac pásu, výškové nastav., pásy bezpeč. za. s předpínac pásu, pásy bezpeč. za. vnější s předpínac pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, příhrádka odkl. na obložení stropu, příhrádka odkl. na přistr. deska, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina), rohožky textil, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emisí Euro 6d-TEMP, sedadla vpředu výškové nastav., sedadla: špičková komfortní sedadla vpředu, servořízení řízení elektron. (Servotronic), sklo atermické zeleně tón., sklo čelní vrstvené sklo tón., skříňka odkl. s funkce chlad., sloupec řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél. směrovka v zrcátko vněj. integr., speciální lakování šedá Urano uni, spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo konc. mlhové, světlo mlhový s integrovanému světlo natáč., taška odkl. na opěradla sedadel př., tiskové volání, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční Premium (barevný displej), ukazatel teploty vněj., vybavení interiéru: vložky ozd. Piano Black / černá vysoce lesklý, zamykání centr., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zrcátko vněj. asfēr., levý, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. lak., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V v prostor zavazadel./ložný, zásuvka 230V

Speciální výbava: App-Connect včetně App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Pomocný systém řidiče: regulace dálk. světlo. (Light Assist), sedadlo vpředu levý ErgoActive (včetně nastavení sedadla 14-cestný, masážní funkce)(vyhřív. sedadla vpředu, potah sedadla / čalounění: látka / Mikrovlákno ArtVelours, sedadlo vpředu levý s masážní funkcí, opěry páteře beder, vpředu, levý el. nastav., zasouvací příhrádka / příhrádka odkl. pod sedadlo vpředu vpravo), svítlny za. LED, světlo LED, Tažné zařízení otočný, volant (kůže) s multifunkce a funkce řízení(držadlo řadicí/volící páky kůže, madlo ruční páky brzdy kůže)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	205/60 R 16	Letní	7
Pneu PP	Barum	205/60 R 16	Letní	7
Pneu LZ	Barum	205/60 R 16	Letní	7
Pneu PZ	Barum	205/60 R 16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné hliníkové	Continental	205/60 R 16		8

Datum ukončení:
2026-08-12
Datum tisku: 2026-08-13



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Přední nárazník	Deformace	Vyměnit
3	Čelní maska + znak	Deformace	Vyměnit
4	Radar + držák	Deformace	Vyměnit
5	Sání před airboxem	Deformace	Vyměnit
6	Přední RZ	Deformace	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
7	Spodní kryt motoru	Demontováno	Doplnit/dodat
8	Airbagy	Závada	Kontrola / další diagnostika
Ostatní			
9	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
10	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
11	Servisní prohlídka	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




3 Čelní maska + znak - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Radar + držák - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Sání před airboxem - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Přední RZ - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Spodní kryt motoru - Demontováno

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



8 Airbagy - Závada

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Kontrola / další diagnostika

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit


Poznámka:



10 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11