

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AL5430	VIN:	TMBJP6NJ8KZ110216
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi	Provedení:	1.0 TSI EU6d-T, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2019-03-19
Platnost tech. kont. do:	2027-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	228537 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Floušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 145 µm; LP blatník 134 µm; LP dveře 132 µm; LZ dveře 137 µm; LZ bok 130 µm; Z víko 150 µm; PZ bok 389 µm; PZ dveře 163 µm; PP dveře 164 µm; PP blatník 137 µm; Střecha 133 µm;

VÝBAVA VOZIDLA


Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audiosystém Blues (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, elektron. přič. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), houkačka dvoutón., imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klimatizace, klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI, mřížka chladiče s okraj chrom., nosič střech. podél., omezovač rychlosti, opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Chrom, paket Funkce, paket Výbavy: Green tec, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), potah sedadla / čalounění: látka Ambition šedá, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 5-rychl., příprava rádia, 4 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, schránka na brýle, schránka odkl./příruční pod sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškově nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač skla za., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, uchycení Isofix pro dětská sedadla, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční, ukazatel teploty vněj., volant (3-paprsky), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj., barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: hands-free telefon s Bluetooth, rezervní kolo jako nouzové kolo, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), speciální lakování bílá Candy uni, spouštěč okna el. za., Tažné zařízení (odním.koule), trysky ošťikovače skla vyhř., zařízení park. za., zařízení pro čištění světlometu (Ošťik. zařiz.)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Pneu PP	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Pneu LZ	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Pneu PZ	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	185/60 R 15		7

Datum ukončení:
2026-08-12
Datum tisku: 2026-08-13



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Blatník přední levý	Deformace	Vyměnit
3	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
4	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
5	Volant	Opotřebení	Vyměnit
6	Hluková izolace víka motoru	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
7	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
8	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
9	Diagnostika motoru	Závada	Kontrola / další diagnostika

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Blatník přední levý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



4 Potah sedáku sedadla řidiče - Opatření

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Volant - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



6 **Hluková izolace víka motoru - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



- 9 **Diagnostika motoru - Závada**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Kontrola / další diagnostika

Poznámka: