


Jármű adatok

Gyártási év:	2018	Első forgalomba helyezés:	2018.03.22
Műszaki érvényes:	2026.04.21	Első hazai forgalomba helyezés:	2018.03.22
Futott km:	208 949 Km	Üzem:	diesel
Lökettérfogat:	1 997 ccm	Teljesítmény:	77 KW (105 LE)
Szín:	fehér	Kárpit:	sötét
Szervizkönyv:	elektronikus	Eurotax kód:	2899L221
Alvázszám:	WF0YXXTTGYJY11762	Motorszám:	YLF6JY11762
Forg. eng. száma:	JW13555	Törzskönyv száma:	
Gyári kulcs:	2 db	Másolt kulcs:	0 db

Műszaki és esztétikai állapot

Motor:	korának megfelelő
Erőátvitel:	korának megfelelő
Fékek:	lásd megjegyzés (Fék kopásjelző világít.)
Futómű:	megfelelő
Világításjelző:	megfelelő
Üvegek:	megfelelő
Utastér:	szennyezett, kopott (Üléshuzat foltos, ajtókárpitok karcosak, küszöb kopott, kormány kopott.)
Karosszéria:	lásd megjegyzés (Motorháztető kavicsérült horpadt, első vészfék fényérült, vnószem fedél hiányzik, üa. ajtó karc, bal hátsó sárvédő fényérült, csomagtér ajtó kifurkálva szorul enyhe korrózió, hátsó vészfék horzsolts, tolóajtó fényérült kis karcok, jobb első ajtó kis horpadás, körben matrica maradványok..)
Hűtés/Fűtés:	megfelelő
Hibatároló kód:	Kiolvasva (Nincs hiba.)

Karosszéria (Festékvastagság mikrométerben)



Gumiabroncsok (Nyárigumi garnitúra)

Gumi bal elől:	Continental mm (képen)	Gumi jobb elől:	Continental mm (képen)
Gumi bal hátul:	Continental mm (képen)	Gumi jobb hátul:	Continental mm (képen)

Felszereltség

12V-os csatlakozó Acél keréktárcsák: 15" Biztonsági övek elől: hárompontos automata Csomagtérben rakományrögzítő pontok Elektromos ablakemelők elől ESP [elektronikus menetstabilizáló] + ASR [kipörgésgátló] Fejtámlák elől [3 db] Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] Fényszóró magasságállítás belülről Fordulatszám-mérő Garancia: 2 év km korlátozás nélkül Hátsó ajtó kétszárnyú, lemezelt Hidegindító [-20 fok] Indításblokkoló Információs rendszer: fedélzeti számítógép Kárpit: szövet Kartámla elől Késleltetett belső tér világítás Kesztyűtartó: zárható Kormánykerék: bőrkormány, bőrbevonatú váltógomb Kormánykerék: multifunkciós kormány Kormányoszlop: magasság-és távolságállítású Központi zár távirányítással Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők Láthatósági csomag 1: fűthető szélvédő, Légh Kondicionáló berendezés [AC] figyelmeztető jelzős a mosófolyadék alacsony szintjére, 4-soros mátrix kijelző, elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrökirányjelzőkkel Légzsák a vezetőoldalon Mikrofilter [por-és pollenszűrő] Oldalsó tolóajtó [jobb oldali] Pótféklámpa [harmadik féklámpa] Pótkerék: normál méretű Rádió-CD + 2 hangszóró Rakodórekesz az ajtóban Raktér padlóburkolat: gumi v. műanyag Raktér válaszfal ablakkal Részecskeszűrő Sáfogó gumik elől-hátul Sebességszabályozó [tempomat] Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus Stop&Start rendszer: a motor automatikus leállítása és újraindítása Szépipitezőtükör megvilágítással a vezető és az Szervokormánymű utasoldalon Színezett üvegek Ultrahangos parkolási irányító rendszer elől-hátul USB csatlakozó Ülések: állítható magasságú vezetőülés Ülések: első utasülés dupla Vészharítók a karosszéria színében Világítás: 'follow me home' [hazakisérő fény] Világítás: kanyarodási fény funkció Világítás: ködfényszórók elől Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés Hátsó ajtó kétszárnyú, üvegezett, ablakfűtéssel Légzsák az utasoldalon Vonóhorog

Megjegyzés