


Jármű adatok

Gyártási év:	2018	Első forgalomba helyezés:	2018.03.22
Műszaki érvényes:	2027.05.19	Első hazai forgalomba helyezés:	2018.03.22
Futott km:	315 354 Km	Üzem:	diesel
Lökettérfogat:	1 997 ccm	Teljesítmény:	77 KW (105 LE)
Szín:	fehér	Kárpit:	sötét
Szervizkönyv:	elektronikus	Eurotax kód:	2899L221
Alvázszám:	WF0YXXTTGYJY11765	Motorszám:	YLF6
Forg. eng. száma:	MX62269	Törzskönyv száma:	
Gyári kulcs:	2 db	Másolt kulcs:	0 db

Műszaki és esztétikai állapot

Motor:	lásd megjegyzés (Nem indú, Kipróbálás nem lehetséges.)
Erőátvitel:	lásd megjegyzés (Kuplung beesve, féltengely a csomagterben, Kipróbálás nem lehetséges.)
Fékek:	lásd megjegyzés (Kipróbálás nem lehetséges.)
Futómű:	lásd megjegyzés (Kipróbálás nem lehetséges.)
Világításjelző:	megfelelő
Üvegek:	megfelelő
Utastér:	szennyezett, kopott (Üléshuzat foltos, ajtókárpitok karcosak, kormány kopott.)
Karosszéria:	lásd megjegyzés (Motorháztető kavicssérült, első vészharító horzsolt, bal hátsó sárvédő karcos kaviczos, csomagter ajtó kifúrva, jobb hátsó sárvédő fénysérült, tolóajtó horzsolt, jobb első ajtó műanyag hiányzik, körben matrica maradványok.)
Hűtés/Fűtés:	lásd megjegyzés (Kipróbálás nem lehetséges.)
Hibatároló kód:	Nincs kiolvasva

Karosszéria (Festékvastagság mikrométerben)



Gumiabroncsok (Nyárigumi garnitúra)

Gumi bal elől:	Continental mm (képen)	Gumi jobb elől:	Continental mm (képen)
Gumi bal hátul:	Continental mm (képen)	Gumi jobb hátul:	Continental mm (képen)

Felszereltség

12V-os csatlakozó Acél keréktárcsák: 15" Biztonsági övek elől: hárompontos automata Csomagtérben rakományrögzítő pontok Elektromos ablakemelők elől ESP [elektronikus menetstabilizáló] + ASR [kipörgésgátló] Fejtámlák elől [3 db] Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] Fényszóró magasságállítás belülről Fordulatszám-mérő Garancia: 2 év km korlátozás nélkül Hátsó ajtó kétszárnyú, lemezelt Hidegindító [-20 fok] Indításblokkoló Információs rendszer: fedélzeti számítógép Kárpit: szövet Kartámla elől Késleltetett belső tér világítás Kesztyűtartó: zárható Kormánykerék: bőrkormány, bőrbevonatú váltógomb Kormánykerék: multifunkciós kormány Kormányoszlop: magasság-és távolságállítású Központi zár távirányítással Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők Láthatósági csomag 1: fűthető szélvédő, Légh Kondicionáló berendezés [AC] figyelmeztető jelzős a mosófolyadék alacsony szintjére, 4-soros mátrix kijelző, elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök irányjelzőkkel Légzsák a vezetőoldalon Mikrofilter [por-és pollenszűrő] Oldalsó tolóajtó [jobb oldali] Pótféklámpa [harmadik féklámpa] Pótkerék: normál méretű Rádió-CD + 2 hangszóró Rakodórekesz az ajtóban Raktér padlóburkolat: gumi v. műanyag Raktér válaszfal ablakkal Részecskeszűrő Sáfogó gumik elől-hátul Sebességszabályozó [tempomat] Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus Stop&Start rendszer: a motor automatikus leállítása és újraindítása Szénpítkezőtükör megvilágítással a vezető és az Szervokormánymű utasoldalon Színezett üvegek Ultrahangos parkolási irányító rendszer elől-hátul USB csatlakozó Ülések: állítható magasságú vezetőülés Ülések: első utasülés dupla Vészharítók a karosszéria színében Világítás: 'follow me home' [hazakísérő fény] Világítás: kanyarodási fény funkció Világítás: ködfényszórók elől Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés Hátsó ajtó kétszárnyú, üvegezett, ablakfűtéssel Légzsák az utasoldalon Vonóhorog

Megjegyzés