


Jármű adatok

Gyártási év:	2018	Első forgalomba helyezés:	2018.05.18
Műszaki érvényes:	2028.05.29	Első hazai forgalomba helyezés:	2018.05.18
Futott km:	280 953 Km	Üzem:	diesel
Lökettérfogat:	1 968 ccm	Teljesítmény:	75 KW (102 LE)
Szín:	fehér	Kárpit:	sötét
Szervizkönyv:	elektronikus	Eurotax kód:	9068L019
Alvázszám:	WV1ZZZ2KZJX121598	Motorszám:	DFS542460
Forg. eng. száma:	JX80173	Törzskönyv száma:	
Gyári kulcs:	2 db	Másolt kulcs:	0 db

Műszaki és esztétikai állapot

Motor:	lásd megjegyzés (Motorhiba, további vizsgálatot igényel.)
Erőátvitel:	korának megfelelő
Fékek:	megfelelő
Futómű:	lásd megjegyzés (Jobb első kerék lapos.)
Világításjelző:	megfelelő
Üvegek:	kavicsos (Több apró.)
Utas tér:	szennyezett, kopott (Üléshuzat foltos, ajtókárpitok karcosak, kormány kopott.)
Karosszéria:	lásd megjegyzés (Motorháztető kavicssérült horpadt, első vészfékhorzsolás, bal küszöb festékhányos, bal hátsó sárvédő fénysérült kis horpadások, jobb hátsó ajtó fénysérült horpadt, tolóajtó fénysérült, tető kis korrózió, körben maradványok.)
Hűtés/Fűtés:	megfelelő
Hibatároló kód:	Kiolvastva (Diagnosztika eredménye képernyőn)

Karosszéria (Festékvastagság mikrométerben)



Gumiabroncsok (Nyárigumi garnitúra)

Gumi bal elől:	Continental mm (képen)	Gumi jobb elől:	Continental mm (képen)
Gumi bal hátul:	Continental mm (képen)	Gumi jobb hátul:	Continental mm (képen)

Felszereltség

ABS + EDS + ASR + ESP + EBV Acél keréktárcsák: 15" Biztonsági öv kontroll elől Csomagrögzítőszem [6 db] Elektromos ablakemelők elől, a vezető oldalán Fejtámlák elől, állíthatók [2 db] komfortkapcsolóval Fényezés: alapszín Fordulatszám-mérő Hátsó ajtó kétszárnyú, üvegezett Indításblokkoló Kárpit: szövet Keréktárcsa-disztárcsák Kesztyűtartó: zárható [megvilágítással] Komforttető Kormányoszlop: magasság-és távolságállítással Központi zár távirányítással, 2db távirányító kulcs Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók Külső hőmérsékletmérő és fűthetők Légtionítós berendezés [AC] Légzsák a vezető-és utasoldalon, fej-és oldallégzsákok elől Mikrofilter [por-és pollenszűrő] Multi Collision fék [másodlagos ütközésvédelem] Oldalsó tolóajtó [jobb oldali] Padló: Gumipadló a vezetőterben Pohártartó elől Pótféklámpa [harmadik féklámpa] Pótkerék: normál méretű Rácsos áruvédőfal Rakodófiók az első ülések alatt Rakodórekesz a műszerfalon Rakodórekesz a tetőbe integrálva Rakodórekesz az ajtóban Raktér oldalborítás Raktér világítás Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus Stop&Start rendszer: a motor automatikus leállítása és újraindítása, fékenergia visszanyeréssel Szervokormánymű: sebességfüggő Színezett üvegek Tetőcsomagtartó előkészítés Ülések: állítható magasságú vezetőülés deréktámasszal Világítás: nappali menetfény Világítás: ködlámpa [ködzárófény] hátul Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés, fűthető hátsó szélvédőüveg Hátsó ajtó kétszárnyú Rádió 'Composition Audio': MP3-lejátszó, Aux-In Sebességszabályozó [tempomat] Vonóhorog

Megjegyzés

Magánszemélyek által leadott ajánlatok az adott járműre nem érvényesek.