Jármű adatok

Gyártasi év:	2018	Első forgalomba helyezés:	2018.12.06
Műszaki érvényes:	2026.12.06	Első hazai forgalomba helyezés:	2018.12.06
Futott km:	293 870 Km	Üzem:	diesel
Lökettérfogat:	1 968 ccm	Teljesítmény:	75 KW (102 LE)
Szín:	fehér	Kárpit:	sötét
Szervizkönyv:	elektronikus	Eurotax kód:	9068L019
Alvázszám:	WV1ZZZ2KZKX047410	Motorszám:	DFS597121
Forg. eng. száma:	KF51304	Törzskönyv száma:	
Gyári kulcs:	2 db	Másolt kulcs:	0 db

Műszaki és esztétikai állapot

Motor:	lásd megjegyzés (Motor átvizsgálása szükséges.)
Erőátvitel:	korának megfelelő
Fékek:	megfelelő
Futómű:	megfelelő
Világításjelző:	megfelelő
Üvegek:	kavicsos (Több apró.)
Utastér:	szennyezett, kopott (Üléshuzat foltos, ajtókárpitok karcosak, kormány kopott.)
Karosszéria:	lásd megjegyzés (Motorháztető erősen kavicssérült, vonószm burkolat hiányzik, első redszám sérült, bal első sárvédő fénysérült, bal első ajtó fénysérült, tető éle erősen kavicssérült, bal hátsó ajtó fénysérült, hátsó vészhárító bal sarka sérült, jobb hátsó sárvédő kis korrózió, tolóajtó küszöb kopott, jobb első ajtó fénysérült, jobb első sárvédő kis horpadás, jobb tükörborítás horzsolt, körben matrica maradványok.)
Hűtés/Fűtés:	megfelelő
Hibatároló kód:	Kiolvasva (Diagnosztika eredménye képeknél)

pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

Karosszéria (Festékvastagság mikrométerben)



Gumiabroncsok (Nyárigumi garnitúra)

Gumi bal elöl:	Kleber mm (képen)	Gumi jobb elöl:	Kleber mm (képen)
Gumi bal hátul:	Kleber mm (képen)	Gumi jobb hátul:	Kleber mm (képen)

Felszereltség

ABS + EDS + ASR + ESP + EBV Acél keréktárcsák: 15" Biztonsági öv kontroll elöl Csomagrögzítőszem [6 db] Elektromos ablakemelok elöl, a vezeto oldalán Fejtámlák elöl, állíthatók [2 db] komfortkapcsolóval Fényezés: alapszín Fordulatszámméro Hátsó ajtó kétszárnyú, üvegezett Indításblokkoló Kárpit: szövet Keréktárcsa-dísztárcsák Kesztyűtartó: zárható [megvilágítással] Komforttető Kormányoszlop: magasság-és távolságállítású Központi zár távirányítással, 2db távirányítós kulcs Külso visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók Külső hőmérsékletmérő és fűthetok Légkondícionáló berendezés [AC] Légzsák a vezető-és utasoldalon, fej-és oldallégzsákok elöl Mikrofilter [por-és pollenszűrő] Multi Collision fék [másodlagos ütközésvédelem] Oldalsó tolóajtó [jobb oldali] Padló: Gumipadló a vezetőtérben Pohártartó elöl Pótféklámpa [harmadik féklámpa] Pótkerék: normál méretű Rácsos áruvédőfal Rakodófiókok az első ülések alatt Rakodórekesz a műszerfalon Rakodórekesz a tetőbe integrálva Rakodórekesz az ajtókban Raktér oldalborítás Raktér világítás Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus Stop&Start rendszer: a motor automatikus leállítása és újraindítása, fékenergia visszanyeréssel Szervokormánymű: sebességfüggő Színezett üvegek Tetőcsomagtartó előkészítés Ülések: állítható magasságú vezetőülés deréktámasszal Világítás: nappali menetfény Világítás: ködlámpa [ködzárófény] hátul Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés, fűthető hátsó szélvédőüveg Hátsó ajtó kétszárnyú Sebességszabályozó [tempomat] Vonóhorog

Megjegyzés

Magánszemélyek által leadott ajánlatok az adott járműre nem érvényesek.

pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com