

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AC7844	VIN:	TMBJG7NE2L0125079
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	1.6 TDI DPF EU6d-T, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2020-03-26
Platnost tech. kont. do:	2028-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	219002 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 144 µm; LP blatník 135 µm; LP dveře 134 µm; LZ dveře 136 µm; LZ bok 117 µm; Z víko 140 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 130 µm; PP dveře 131 µm; PP blatník 129 µm; Střecha 114 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, handsfree Komfort Bluetooth, immobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace, klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, lavice sedadlová za skláp. 1/3-2/3, Maxi-DOT Display, motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF, nosič střeš. podél., nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za skláp., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Swing (audiosystém Swing (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraní), USB propojení (2) konzola stř. za., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Výbavy: Green tec, potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškové nastav., předpínač pásu, předpínač pásu za., převodovka 5-rychl., přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., servořízení, servořízení elektronický (Servotronic), sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), sloupek řízení (volant) podélné nastav., sloupek řízení (volant) výškové nastav., spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač skla za., svítlny za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky), vybavení interiéru: vložky ozd. černá, zamykání centr., zařízení park. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: Audio-navigační systém Amundsen, ochrana hnacího ústrojí spod., paket Špatné cesty, rezervní kolo jako nouzové kolo, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), speciální lakování bílá Candy uni, vyhřív. sedadla vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	205/55 R 16	Letní	6
Pneu PP	Barum	205/55 R 16	Letní	6
Pneu LZ	Barum	205/55 R 16	Letní	3
Pneu PZ	Barum	205/55 R 16	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	205/55 R 16		6

Datum ukončení:
2026-09-10
Datum tisku: 2026-09-15



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Blatník přední levý	Deformace	Opravit
3	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
4	Bočnice zadní pravá	Jamka	Opravit
	Poznámka: 2x jamka		
Interiér (vnitřní prostor)			
5	Kryt zadního čela	Znečištěno	Vyměnit
6	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
7	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
	Poznámka: + barva.		
Ostatní			
8	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
9	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
10	Interiér	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Dokumentace předání vozidla

Identifikační číslo vozidla (VIN): **TMBJG7NE2L0125079**

Datum předání vozidla: **06/05/2020**

Partner SKODA: **Porsche Bmo**
Ripská 13a
627 00 Břež
tel: 948 421 111
www.porsche-bmo.cz

Radiklo a podpis prodávajícího: *[Signature]*

Podpis zákazníka: *[Signature]*

Má vozidlo prodlouženou záruku?
Ano ☐
Ne ☒

Limít SKODA prodloužení záruky:
Roky: _____
nebo
km: _____
resp.
mle: _____

1. majitel vozidla
Toto vozidlo s registrační značkou _____ patří:
Titul, jméno / Název: **STRAŽAS a.p.**
Adresa: **KACÍLKOVA 922/4**
15800 PRAHA
Telefon: _____

2. majitel vozidla
Toto vozidlo s n _____ patří:
Titul, jméno / N _____
Adresa: _____
Telefon: _____

Partner SKODA: **Porsche Bmo**
Ripská 13a
627 00 Břež
tel: 948 421 111
www.porsche-bmo.cz

Servisní technik: _____
Telefon: _____

* Podle toho, co nastane dříve.

SEK01215AR

Servisní knížka

Servis

Identifikační číslo vozidla:
TMBJG7NE2L0125079

Prohlídka za 19000 km nebo 244 dny

Servis výměny oleje
za 19000 km nebo 609 dny

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



- 2 **Blatník přední levý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Bočnice zadní pravá - Jamka

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: 2x jamka

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Kryt zadního čela - Znečištěno

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka: + barva.



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



9 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10