


**Volkswagen GOLF Variant Comfortline
Join**

FIN: VVWZZZAUZJP622096

Auftragsnummer: 802.0035.548

Kennzeichen: H-JK 886



Fahrzeugdaten

Laufleistung	200.212 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	04.07.2018	HU	05/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	08/2025, 176.410 km	Restlauf bis Service	-30 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 91H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental
	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Falken
2.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental

Zusatzbereifung

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Falken
	205/55 R16 91H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental
2.	205/55 R16 91H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung abnehmbar

Armlehne

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Gepäckraumabtrennung

Innenspiegel autom. abblendend

Isofix

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Nebelscheinwerfer

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Wartungsnachweise digitaler Nachweis / vollständig

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Sonstiges Repariertter Unfallschaden

Mehrkosten möglich

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern	150,00 €	150,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	290,00 €	290,00 €
3	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern	310,00 €	310,00 €
4	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern	360,00 €	360,00 €
5	Karosserie	Karosserie - beschädigt	600,00 €	600,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Motorhaube, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts	



Schadenzusammenfassung		
Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.710,00 €	1.710,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.710,00 €	1.710,00 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt