

Expertise LKW

Vertragsnummer: 802.0191.262

FIN: W09P08218YWH17032

Kennzeichen: E-SP 1670



Fahrzeugdaten

Hersteller	N/A	Euro Norm	
Typ/Modell	Anhänger f. LKW / L1882Z	Hubraum (ccm) / Zylinder	/
Aufbau / Ausführung	Tieflader	Motorleistung (kW)	
Fahrerhaus		Getriebe	
Farbe	Weiß	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel		Leergewicht	4.500
Erstzulassung	01.09.2000	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung	0 km / abgelesen	Radstand (mm)	6.200
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	8.350 x 2.255 x 900
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	05.27 / 11.26 /	Federung	Luft / Luft

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/75 R17.5 143/141J	Sommerreifen auf Stahl	unterschiedliche Hersteller	10 / 10 / 10 / 10 mm
2.	235/75 R17.5 143/141K	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	10 / 10 / 10 / 10 mm
Ersatzrad	235/75 R19.5 143/141K		Firestone	8 mm

Wertrelevante Ausstattung

kein Radio, Keine Klimaanlage



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rahmen	Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren
2	Rahmen	Rahmen (Zugösenbuchsen) - Spiel - erneuern
3	Rahmen	Rahmen (Scherenbolzen) - lose - instandsetzen
4	Ausrüstung	Staufachdeckel - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Kotflügel links	Kotflügel links (vorn) - verformt - erneuern
6	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (vorn) - verformt - erneuern
7	Rahmen	Rahmen (Auffahrrampe) - gebrochen / gerissen - instandsetzen
8	Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten links - verformt - erneuern
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (mit Radlager fetten) - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rahmen	Rahmen (Unterfahrschutz) - verformt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug



ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Seitenansicht



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Rahmen: Rahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Rahmen: Rahmen (Scherenbolzen) - lose - instandsetzen



Beschädigung 3: Rahmen: Rahmen (Scherenbolzen) - lose - instandsetzen



Beschädigung 4: Ausrüstung: Staufachdeckel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Ausrüstung: Staufachdeckel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Kotflügel links: Kotflügel links (vorn) - verformt - erneuern



Beschädigung 5: Kotflügel links: Kotflügel links (vorn) - verformt - erneuern



Beschädigung 6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (vorn) - verformt - erneuern



Beschädigung 6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (vorn) - verformt - erneuern



Beschädigung 6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (vorn) - verformt - erneuern



Beschädigung 7: Rahmen: Rahmen (Auffahrrampe) - gebrochen / gerissen - instandsetzen



Beschädigung 7: Rahmen: Rahmen (Auffahrrampe) - gebrochen / gerissen - instandsetzen



Beschädigung 8: Rahmen: Kotflügelabdeckung hinten links - verformt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Rahmen: Rahmen (Unterfahrschutz) - verformt



Gebrauchsspur 1: Rahmen: Rahmen (Unterfahrschutz) - verformt