


## Jármű adatok

|                   |                   |                                 |               |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Gyártási év:      | 2017              | Első forgalomba helyezés:       | 2017.03.27    |
| Műszaki érvényes: | 2027.08.31        | Első hazai forgalomba helyezés: | 2017.03.27    |
| Futott km:        | 203 151 Km        | Üzem:                           | diesel        |
| Lökettérfogat:    | 1 498 ccm         | Teljesítmény:                   | 55 KW (75 LE) |
| Szín:             | fehér             | Kárpit:                         | sötét         |
| Szervizkönyv:     | elektronikus      | Eurotax kód:                    | 2872L007      |
| Alvázszám:        | WF0RXXGAKRHM72083 | Motorszám:                      | XUJBHM72083   |
| Forg. eng. száma: | JV39314           | Törzskönyv száma:               |               |
| Gyári kulcs:      | 1 db              | Másolt kulcs:                   | 0 db          |

## Műszaki és esztétikai állapot

|                 |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor:          | korának megfelelő                                                                                                                                                                                     |
| Erőátvitel:     | korának megfelelő                                                                                                                                                                                     |
| Fékek:          | megfelelő                                                                                                                                                                                             |
| Futómű:         | megfelelő                                                                                                                                                                                             |
| Világításjelző: | megfelelő                                                                                                                                                                                             |
| Üvegek:         | kavicsos (Több apró. )                                                                                                                                                                                |
| Utastér:        | szennyezett, kopott (Üléshuzat foltos, ajtókárpitok karcosak, kormány kopott. )                                                                                                                       |
| Karosszéria:    | lásd megjegyzés (Motorháztető kavicssérült, első vészárító fénysérült, bal első sárvédő ajtó szennyezett, bal hátsó sárvédő fénysérült karcos, hátsó vészárító horzsolt, jobb hátsó sárvédő karcos, ) |
| Hűtés/Fűtés:    | lásd megjegyzés (Klíma gyenge. )                                                                                                                                                                      |
| Hibatároló kód: | Kiolvasva (Nincs hiba. )                                                                                                                                                                              |

## Karosszéria (Festékvastagság mikrométerben)



## Gumiabroncsok (Nyárigumi garnitúra)

|                 |                        |                  |                        |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Gumi bal elől:  | Continental mm (képen) | Gumi jobb elől:  | Continental mm (képen) |
| Gumi bal hátul: | Continental mm (képen) | Gumi jobb hátul: | Goodyear mm (képen)    |

## Felszereltség

12V-os csatlakozó Acél keréktárcsák: 15" Belso visszapillantó tükör automatikusan sötétedo Csomagtér védoszonyeg Elektromos ablakemelok elől Fejtámlák elől [2 db] Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] Fényszóró magasságállitás belülröl Fordulatszám-mérő Garancia: 2 év km korlátozás nélkül Hátsó ablaktörlő fűthető hátsó szélvédővel Hidegindító [-25 fok] Indításgátló IVD menetstabilizáló rendszer: ESP + ASR + vészfékasszisztens visszagurulás-gátlóval Kárpit: szövet Kényelmi csomag: automata esőérzékelős ablaktörlő, elektromosan sötétedő belső tükör, automata fényszóró-vezérlés Keréknyomás ellenőrző rendszer Kormányoszlop: állítható magasságú Központi zár távirányítással Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők Légh kondicionáló berendezés [AC] Légszák a vezetőoldalon Mikrofilter [por-és pollenszűrő] Olvasólámpa [térképolvasó lámpa] Pohártartó elől Pótkerék: normál méretű Rádió-CD MP3 + 4 hangszóró + kormányoszlopról Raktér világítás vezérelhető rádió, Bluetooth, USB, Aux-In Raktérben rakományrögzítő pontok Raktérborítás Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus Szélvédőüveg: fűthető Szervokormánymű Színezett üvegek Ülések: állítható deréktámasz a vezető oldalon Ülések: állítható magasságú vezetőülés Vészjáratok a karosszéria színében Világítás: nappali menetfény Világítás: automatikus fényszóró bekapcsolás Világítás: ködfényszórók elől Oldalablaküveg, hátsó, [2 db]

## Megjegyzés

Magánszemélyek által leadott ajánlatok az adott járműre nem érvényesek.