

Volkswagen CADDY
Auftragsnummer: 855.6815.484

FIN: WV1ZZZ2KZFX111054
Kennzeichen: 1-KEY-878



Fahrzeugdaten

Laufleistung	241.960 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	17.04.2015	HU	05/2027
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 91T	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	3 / 3 mm
2. 195/65 R15 91T	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	6 / 6 mm

Ausstattung

Dachreling
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Nebelscheinwerfer
Ohne Navigationsgerät
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
4	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Kratzer - erneuern
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Motor	Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratzer - erneuern



Beschädigung 4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratzer - erneuern



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Motor: Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Motor: Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren