

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřlice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AK0690	VIN:	WF0GXXTTGGHA22311
Model vozidla:	Ford Transit Combi	Provedení:	FT 350 2.0 TDCi DPF EU6, 350 L2 Trend
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2017-08-23
Platnost tech. kont. do:	2027-07-00	Počet míst na sezení:	9
Stav tachometru:	277560 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 101 µm; LP blatník 115 µm; LP dveře 112 µm; LZ dveře 99 µm; LZ bok 118 µm; Z víko 140 µm; PZ bok 122 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 119 µm; PP blatník 133 µm; Střeška 108 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), airbag strana řidiče, alternátor 165 A, audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), druh pohonu: pohon př., druhý klíč s ovládání dalk. skláp., držadlo řadič/volicí páky kůže, dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za. křídlové s prosklení (úhel otevření 180 stupeň) (zadní sklo vyhř.), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdového účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba kombi výškový prostor standard, klimatizace, kontr. systém tlaku v pneu, kryt kol, krytina podlah.: pryž v prostor pro náklad/spolucestujícího (kompl.), lišty ochr. boč. široký (obložení boč.), madlo B-sloupek, motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče; místo produkce: Otosan, mřížka chladiče stříbrný, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráfky 6,5x16, otáčkoměr, paket sedad. 13: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), pneu - oprav.sada, Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, regulátor rychl. (tempomat) (volant (kůže)), rozvor 3300 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 2.řada, 3.sedadl.lavice, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 3.řada, 3.sedadl.lavice, široký, servořízení, sloupek řízení (volant) výškové/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., start/stop systém, stupačka za. integr., stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet natáč. v světlomet, systém park. vpředu a za. (světlomet mlhový), topení s přepínání cirkulace vzduchu, verze karoserie: středně vysoká střeška, zamykání centr. s ovládání dalk., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.

Speciální výbava: vymazání 3.ř. sedadel v prostor pro náklad/spolucestujícího, zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA))

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	235/65 R16C	Smíšené	3
Pneu PP	Barum	235/65 R16C	Smíšené	3
Pneu LZ	Barum	235/65 R16C	Smíšené	6
Pneu PZ	Barum	235/65 R16C	Smíšené	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:
2026-10-05
Datum tisku: 2026-10-08



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Víko motoru	Koroze	Lakovat
3	Mřížka masky	Otvor	Vyměnit
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
5	Zadní nárazník - levý díl	Deformace	Vyměnit
6	Odrážka PZ	Deformace	Vyměnit
7	Zadní nárazník - pravý díl	Škrábance	Vyměnit
8	Nárazník Z střední díl	Škrábance	Vyměnit
9	Bočnice zadní pravá	Deformace	Opravit
10	Dveře boční posuvné P	Deformace	Vyměnit
11	Těsnění dveří nákladového prostoru	Opotřebení	Vyměnit
12	Známka STK	Opotřebení	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
13	Hluková izolace víka motoru	Opotřebení	Vyměnit
14	Přístrojová deska horní část	Otvor	Vyměnit
15	Stropnice	Otvor	Vyměnit
16	Vnitřní klika PP dveří	Ke slícování	Opravit
17	Vnitřní výplň levé střední bočnice	Deformace	Vyměnit
Ostatní			
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
19	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
20	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Dašší záznamy

ZÁZNAM O SERVISNÍ AKCI

Datum	Název a referenční číslo

Ford průběžně provádí důkladné testy kvality svých výrobků. Kdykoli nastane situace, která má vliv na bezpečnost nebo spolehlivost vašeho vozidla, budete přímo informováni, že můžete navštívit autorizovaného dealera, který provede nezbytné kontroly/opravy.

Váš autorizovaný dealer zaznamená po ukončení nezbytných kontrol/oprav podrobnosti o jejich provedení do následující tabulky.

Společnost Ford neodpovídá za poškození nebo opravy vzniklé z důvodu neprovedení vyzvaných kontrol a oprav.

Vše o Vašem vozidle

Vozidlo: FORD FOCUS 1.6i	Registrační značka: 6AK 0690
Identifikační číslo vozidla: WFOGXXTG6H823M	Datum první registrace: 13.8.2017
Typ motoru: 1600cc / 1506	Typ převodovky: 6st - MECHANICKÁ
Označení barvy: Bílá FORD	Označení opravy:
Měsíc provedení roční servisní prohlídky: 20.2.	Maximální počet kilometrů mezi dvěma servisními prohlídkami: 60.000
Číslo smlouvy prodloužené záruky:	Datum ukončení prodloužené záruky:

Servisní knížka

Prohlídka před předáním vozu a servisní záznam

Prohlídka před předáním vozu

☐ Datum: **5.9.2017**

☐ Vzdálenost: **11 453**

☐ Číslo faktury: **11 453**

☐ Podpis: **[Signature]**

☒ Přítomnost servisní prohlídky: **16.10.2017 880061**

Razítko prodejce

Ford | FordStore

AUTO IN s.r.o.
Poděbradská 292, 530 09 Pardubice
DIČ: CZ25298828 Tel: 469 775 075
www.autoin.cz

Prohlídka před předáním vozu a servisní záznam

☐ Datum: **27.10.2017**

☐ Vzdálenost: **11 184**

☐ Číslo faktury: **11 184**

☐ Podpis: **[Signature]**

☐ Přítomnost servisní prohlídky:

Razítko prodejce

Ford | FordStore

AUTO IN s.r.o.
Poděbradská 292, 530 09 Pardubice
DIČ: CZ25298828 Tel: 469 775 075
www.autoin.cz

Prohlídka před předáním vozu a servisní záznam

☐ Datum: **30.7.2017**

☐ Vzdálenost: **53 702**

☐ Číslo faktury: **53 702**

☐ Podpis: **[Signature]**

☐ Přítomnost servisní prohlídky:

Razítko prodejce

Ford | FordStore

AUTO IN s.r.o.
Poděbradská 292, 530 09 Pardubice
DIČ: CZ25298828 Tel: 469 775 075
www.autoin.cz

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Prohlídka před předáním vozu a servisní záznam

edáním vozu a servisní záznam

Razítko prodejce
FordStore
AUTO IN s.r.o.
Podhořská 262, 530 09 Pardubice
DIČ: CZ25298826 Tel: 465 775 075
www.autoin.cz

Podpis: *[Signature]*

Datum: 22/01/20
Vzdálenost: 112 184
Číslo faktury: *[Signature]*
Podpis: *[Signature]*
Přiložit servisní prohlídku:

Razítko prodejce
FordStore
AUTO IN s.r.o.
Podhořská 262, 530 09 Pardubice
DIČ: CZ25298826 Tel: 465 775 075
www.autoin.cz

Podpis: *[Signature]*

Datum: 16/01/2023
Vzdálenost: 182 411
Číslo faktury: *[Signature]*
Podpis: *[Signature]*
Přiložit servisní prohlídku:

Razítko prodejce
FordStore
AUTO IN s.r.o.
Podhořská 262, 530 09 Pardubice
DIČ: CZ25298826 Tel: 465 775 075
www.autoin.cz

Podpis: *[Signature]*

Datum: *[Signature]*

Razítko prodejce

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA VOZIDLA
6AK0690

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
23.08.2017

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍJMENÍ A JMÉNO NEBO OBCHODNÍ JMÉNO)
STRABAG A. S.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLO
**KAČÍRKOVÁ 982/4
PRAHA, JINONICE, 158 00**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **ANO** I. DATUM **04.09.2019**

UAY 571435

PODPIS *[Signature]*

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Víko motoru - Koroze**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Mřížka masky - Otvor
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 5 Zadní nárazník - levý díl - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Odrazka PZ - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Zadní nárazník - pravý díl - Škrábance

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



8 Nárazník Z střední díl - Škrábance

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Bočnice zadní pravá - Deformace

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Dveře boční posuvné P - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Těsnění dveří nákladového prostoru - Opotřebení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Znamka STK - Opatřeni
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



13 Hluková izolace víka motoru - Opatřeni
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 14** **Přístrojová deska horní část - Otvor**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 15** **Stropnice - Otvor**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Vnitřní klika PP dveří - Ke slícování
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 17 **Vnitřní výplň levé střední bočnice - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 18 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



20 **Celková plocha karoserie - Znečištěno**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20