

Volkswagen TRANSPORTER Kasten
Auftragsnummer: 650.0017.440

FIN: WV1ZZZ7HZHH135941
Kennzeichen: M-DQ 296



Fahrzeugdaten

Laufleistung	246.076 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	04.05.2017	HU	07/2026
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	02/2024, 194.021 km	Restlauf bis Service	26.600 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	3

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/65 R16 107/105T C	Winterreifen auf Stahl	Semperit	7 / 7 mm
2.	205/65 R16 107/105T C	Winterreifen auf Stahl	Dunlop	7 / 7 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfall.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - beschädigt - Wertminderung
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel links, Seitenwand links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges






Abbildung 15: Sonstiges




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung