

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AB7034	VIN:	TMBAG7NE4G0098182
Model vozidla:	Skoda Octavia	Provedení:	1.6 TDI DPF EU6, Style Green Tec
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	81	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Béžová
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2015-11-27
Platnost tech. kont. do:	2027-10-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	289658 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 124 µm; LP blatník 120 µm; LP dveře 131 µm; LZ dveře 127 µm; LZ bok 125 µm; Z víko 104 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 128 µm; PP dveře 207 µm; PP blatník 297 µm; Střecha 126 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., audiosystém Swing (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér, karoserie: 4-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový(kabinový filtr: filtr prachový a pylový s filtrem s aktivním uhlím, skříňka odkl. s funkce chlad.), klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, konzola stř., lampička na čtení, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI DPF, nárazník barva vozidla, opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., otevírání dveří automat. a aktivování systém výstraž. směr. světel u náraz, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), paket Výbavy: Green tec(rekuperace brzdová, start/stop systém), počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za.(předpínač pásu za.), pásy bezpeč. vpředu výškově nastav.(předpínač pásu), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), servofřízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., stěrač s senzor dešťový, svítily za. LED, světlo denní potkáv., světlo denní potkáv. odpojit., světlomet mlhový, síťový program v prostor zavazadl., uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční(Maxi-DOT Display), upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (Sport/kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zasouvací přihrádka / přihrádka odkl. pod sedadlo vpředu vpravo, zařízení park. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba(směrovka v zrcátko vněj. integr.), zrcátko vněj. el. sklopný, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu

Speciální výbava: metalíza-lakování, paket Chrom(lišty ozd. chrom. na boční skla), rezervní kolo jako nouzové kolo, ráfek z leh. slitiny 6,5x16 (Minoris), stěrač skla za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	205/55 R 16	Letní	7
Pneu PP	Barum	205/55 R 16	Letní	7
Pneu LZ	Barum	205/55 R 16	Letní	7
Pneu PZ	Barum	205/55 R 16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:
2026-10-01
Datum tisku: 2026-10-01



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance	Lakovat
3	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
4	Dveře přední pravé	Koroze	Lakovat
5	Víko motoru	Koroze	Lakovat
6	Střecha	Jamka	Opravit
Poznámka: 4x 30mm			
Interiér (vnitřní prostor)			
7	Těsnění LP dveří	Deformace	Vyměnit
8	Volant	Opotřebení	Vyměnit
9	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
11	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
12	Interiér	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 Madlo kliky LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Dveře přední pravé - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Víko motoru - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Střecha - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: 4x 30mm

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Těsnění LP dveří - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Volant - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:




9 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:



11 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12