DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	**Obhliadka vozidla**	Dátum objednávky:	1.10.2026 00:00
Dátum obhliadky:	5.10.2026 09:00	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	13.10.2026 10:28		







ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BL782UJ**	VIN:	TMBAG7NE5K0082260
Model vozidla:	Škoda Octavia	Vyhotovenie:	Style
Zdvihový objem (ccm):	1598	Maximálny výkon (kW):	85
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/4
Farba:	Červená - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	4	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2018/11
Dátum prvej evidencie:	11.12.2018	Platnosť technickej kontroly do:	12.11.2026
Stav tachometra:	197103 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	PH313590		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Ostrekovače reflektorov, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Letné	8
Pravá predná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Letné	8
Ľavá zadná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Letné	8
Pravá zadná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Letné	8
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	195/65 R 15		8

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
2	predný nárazník	Škrabance	Lakovať
3	ľavá bočnica / ľavý blatník	Predchádzajúce zaznamenané poškodenie	Žiadne

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



2 **predný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 **ľavá bočnica / ľavý blatník - Predchádzajúce zaznamenané poškodenie**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy: Žiadne
Poznámka: