DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	**Obhliadka vozidla**	Dátum objednávky:	1.09.2026 00:00
Dátum obhliadky:	3.09.2026 08:30	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	7.09.2026 08:04		







ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BL202SR**	VIN:	WVWZZZ3CZJP017127
Model vozidla:	VW Passat Variant	Vyhotovenie:	Comfortline 6G
Zdvihový objem (ccm):	1968	Maximálny výkon (kW):	110
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	4/4
Farba:	Šedá - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2018/05
Dátum prvej evidencie:	16.05.2018	Platnosť technickej kontroly do:	11.03.2028
Stav tachometra:	185567 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	PH313806		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Strešný nosič, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

Ostatné príslušenstvo: Comfort Paket4

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Continental	215/60 R 16	Letné	8
Pravá predná pneumatika	Continental	215/60 R 16	Letné	8
Ľavá zadná pneumatika	Continental	215/60 R 16	Letné	8
Pravá zadná pneumatika	Continental	215/60 R 16	Letné	8
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	215/60 R 16		3

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
2	brzdové kotúče	Korózia	Vymeniť
Interiér (vnútorný priestor)			
3	armatúra prístrojovej dosky	Prasklina (trhlina)	Vymeniť

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Lakovať



2 **brzdové kotúče - Korózia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 **armatúra prístrojovej dosky - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
Spôsob opravy: Vymeniť